



**THERMOTEX**<sup>®</sup>  
LUFTLEITSYSTEME

### Reinigung von Thermotex Klimaschläuchen aus Trevira CS



Waschintervall: 1 mal pro Jahr  
(ungenügende Vorfilterung verkürzt das empfohlene  
Waschintervall)

Waschanleitung: Reißverschlüsse öffnen, Teilstücke wenden,  
waschen bei max. 40°C mit handelsüblichem  
Waschmittel.  
Je nach Verschmutzung 3-4 Waschgänge mit Spülung.  
Jeder Waschgang sollte wiederholt werden, bis die  
Lauge sauber ist. Bei stark verschmutzten  
Schläuchen ist Spülung mit Wasser ohne  
Zusatzmittel zwischen den Waschgängen zu  
empfehlen.

Trocknung: Bei niedriger Umdrehungszahl schleudern. In  
feuchtem  
Zustand montieren und durch Einschalten des  
Ventilationssystems endtrocknen.

Desinfektion: Zugabe von Chlor im vorletzten Spülgang.

Hinweis: Weiße textile Luftkanäle können bei zu geringer  
Waschintensität einen Grauton annehmen. Eine  
Vergrauung nach der Wäsche tritt auch ein, wenn  
die Zuluft öl- oder fetthaltig ist.

Thermotex Luftleitsysteme GmbH  
Am Schürmannshütt 40 c  
D-47441 Moers

Telefon 02841-9477-0  
Telefax 02841-9477-15

internet: [www.thermotex.de](http://www.thermotex.de)  
e-Mail: [info@thermotex.de](mailto:info@thermotex.de)

